




BEDIENUNGSANLEITUNG

KREUZSUPPORT KOMPATIBEL SCHAUBLIN 102







Beschreibung

- 1. Batterieeinschub
- 2. MODE Taste
- 3. Favoriten Taste
- 4. SET Taste
- 5. Masseinheit (mm / INCH)
- 6. + / Anzeige
- 7. Batterie schwach

- 8. Preset Modus
- 9. 7-stellige Anzeige
- 10. Aktive Referenz
- 11. Datenübertragung
- 12. Bluetooth® Verbindung
- 13. Radius Durchmessermodus
- 14. Festhalten des Messwerts

1 FUNKTIONALITÄTEN DES KREUZSUPPORT BLUETOOTH®


- MODE Die Anzeige verfügt über zwei Betriebsarten: Basisfunktionen (mit direktem Zugang) und fortgeschrittene Funktionen.
- FAV Mit der Taste «Favoriten» kann man der am häufigsten verwendeten Funktion einen direkten Zugriff zuzuweisen.
- Die Taste «SET» ermöglicht die Zuweisung eines Presetwertes, die Quittierung einer Auswahl und das Ausschalten des Ausschaltens des Instruments.

2 STARTEN

Eine Taste drücken. Zur Bluetooth®-Verbindung (siehe Kap. 5).

3 GRUNDFUNKTIONEN

Eine kurze Betätigung von MODE ermöglicht einen direkten Zugriff auf die Grundfunktionen:



Anmerkung: es ist möglich, jeder der beiden Referenzen einen unterschiedlichen Presetwert zuzuordnen.




• Bluetooth®: Bluetooth® Modul ein-, ausschalten, zurücksetzen oder seine MAC-Adresse anzeigen.

4 FORTGESCHRITTENE FUNKTIONEN

Eine lange Betätigung (> 2s) von MODE ermöglicht es, auf die fortgeschrittenen Funktionen zuzugreifen.

Anschliessend führt jede kurze Betätigung von MODE zur gewünschten Funktion:



... nur für Achse X



Im Durchmessermodus erscheint das Zeichen X im Display

BLUETOOTH®-KONFIGURATION

Der Verbindungsaufbau ist ganz einfach und wird in 3 Zuständen angezeigt:

Kein 🗱 Symbol = keine Verbindung

Blinkendes 🕏 Symbol = bereit zur Verbindung

Stehendes 🕏 Symbol = Verbindung hergestellt

Zur Konfiguration des Bluetooth®-Moduls stehen die folgenden Optionen zur Verfügung:

Aktiviert das Bluetooth®-Modul (Instrument kann gefunden werden).

Deaktiviert das Bluetooth®-Modul (aktive Verbindung wird getrennt).

rE5EL Hebt die Bluetooth®-Kopplung auf.

TRE Zeigt die MAC (Media Access Control) -Adresse an.

Drei Bluetooth®-Profile stehen zur Auswahl:

5INPLE Profil ohne Kopplung.

PRIc Profil mit Kopplung und Verschlüsselung.

Virtuelle Tastatur (Kompatibel mit aktuellen Geräten ohne Installation eines Treibers).

Anmerkung:

Beim Wechsel des Profils wird die Bluetooth®-Kopplung aufgehoben.

VERBINDUNGSAUFBAU

- 1) Stellen Sie sicher, dass die Bluetooth® Anwendung und das Gerät kompatibel und aktiv sind (PC, Messeinheit).
- 2) Schalten Sie das Instrument ein. Die Bluetooth®-Funktion ist standardmässig aktiviert und das Instrument kann verbunden werden (Verbindung wird gesucht).
- 3) Wurde keine Verbindung hergestellt während das Instrument sichtbar war, aktivieren Sie Bluetooth® erneut über das Menü : $bb > FAV > \Box n$.
- 4) Das Gerät ist bereit zum Senden (Verbindung hergestellt).

Kopplung.

Die Kopplung des Instruments mit dem Master erfolgt automatisch bei der ersten Verbindung. Um das Instrument mit einem neuen Master zu verbinden (neue Kopplung), muss die Kopplung über das Menü bb > FAV > r E5Eb gelöscht werden.


5.1 Technische Daten der Bluetooth®- Funktion

Frequenzband	2.4 GHz (2.402 - 2.480 GHz)
Modulation	GFSK (Gaussian Frequency Shift Keying)
Max. Ausgangsleistung	Klasse 3: 1 mW (0dBm)
Reichweite	Im Freien: bis 15 m Industrieumgebung: 1-5 m

FAVORITEN-TASTE

Die «Favoriten-Taste» ermöglicht den direkten Zugriff auf eine zuvor bestimmte Funktion und kann entsprechend der Bedürf- nisse des Nutzers konfiguriert werden.

Um der «Favoriten-Taste» eine Funktion zuzuordnen, muss man lange (> 2s) auf FAV drücken und dann die gewünschte Funktion wählen :



Bestätigung der Auswahl: Durch langes Drücken von FAV oder kurzes Drücken von SET oder MODE

7 AUSSCHALTEN

Die Anzeige stellt sich nach 10 Minuten Nichtgebrauch automatisch auf Stand-By, ausser, wenn der Stand-by-Modus deaktiviert ist (siehe Kap. 4, fortgeschrittene Funktionen).

Stand-By-Funktion durch langes Betätigen (> 2s) von SET erzwingen:



Im Stand-By-Modus wird der Referenzwert vom Sensor beibehalten und die Anzeige startet automatisch mit einer Bewegung der Kulisse oder durch einen Tastendruck.

Es ist möglich, die Anzeige für eine lange Zeit des Nichtgebrauchs vollständig auszuschalten, aber das erfordert eine Rückstellung beim Einschalten (Verlust des Referenzwertes). Lange (> 4s) Drücken auf SET:




8 RÜCKSETZEN DIE ANZEIGE

Durch ein langes (> 4s), gleichzeitiges Drücken auf MODE und SET, bis das Display RESET anzeigt, können die Standardeinstellungen der Anzeige wiederhergestellt werden.


9 SPEZIFIZIERUNGEN

TECHNISCHE DATEN		
Hübe	Z: 90 mm, X: 100 mm	
Massstab Auflösung	< 5 μm	
LCD-Anzeigeauflösung	1 - 10 µm	
Batterie Typ	Lithium LS14250 (1200 mAh)	
Lebensdauer	3'000 Stunden	
Schutzklasse	IP64	
Arbeitstemperatur	+5° > +40°C	

1) Lösen Sie die 4 Schrauben



2) Nehmen Sie die Batterie heraus und setzen Sie eine neue ein (LS14250 3.7V) ACHTEN SIE AUF DIE POLARITÄT +/-



- 3) Reinigen Sie die Oberflächen und die Dichtung
- 4) Den Deckel mit den 4 Schrauben schliessen.